


Pôdorys II.np



LEGENDA MIESTNOSTÍ

Kód	Názov miestnosti	Plocha m ²	Podlaha	Steny Stropy
201	hyg. zariadenie	14.94	ker. dlažba	omietka + ker. obklad
202	chodba	4.79	ker. dlažba	omietka + maľba
203	spalňa	17.77	PVC	omietka
204	sklad	4.99	PVC	omietka
205	kancelária	9.12	PVC	omietka
206	denná miestnosť	41.66	PVC	omietka
207	spalňa	16.25	PVC	omietka
208	zadverie	2.4	PVC	omietka
209	chodba so schodiskom	14.13	PVC	omietka
210	chodba so schodiskom	14.18	PVC	omietka
211	vonk. schody	7.9	ker. dlažba	omietka
212	vonk. schody	6.44	ker. dlažba	omietka
213	balón	11.36	ker. dlažba	omietka


ZNAČENIE MATERIÁLOV :

Existujúce murivo z tehlí so zateplením polystyrénom 100mm a omietka

Búracie práce :

PRED ZAĤAJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE INVEŠTOR POVINNÝ POZIADAT
OVS, ST, SSE DOLNÝ KLUBÍN O VÝTYČENIE VŠETKÝCH PODZEMNÝCH
VEDENÍ.


±0,000 = podlaha I.np



ARCHITEKTÚRA - STARÝ STAV

Investor	Miesto stavby	Zodp. projektant
Obec Babin Babin 50.	Babin č.p. 579/1	Ing. Krížo D.
Stavba	Služby	PpSP
PRÍSTAVBA A KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI BABIN	Dátum	01/2016
Objekt : 01. Materská škôlka	Mierka	1:75
Obchod : Pôdorys I.np	C.výkresu	A-03.

Pôdorys I.np



LEGENDA

Ozn	Názov miestnosti	Plocha m ²	Podlaha	Steny Stropy
101	sklad	11.51	Uprava sokla	omietka
102	sklad	3.44	ker. dlažba	omietka
103	wc	1.09	ker. dlažba	omietka
104	chodba	8.01	ker. dlažba	omietka
105	kuchňa	23.29	ker. dlažba	omietka
106	sklad	10.07	ker. dlažba	omietka
107	jedáleň	42.74	ker. dlažba	omietka
108	zadverie	2.10	ker. dlažba	omietka
109	zadverie	2.10	ker. dlažba	omietka
110	kuchňa	27.43	ker. dlažba	omietka
111	sklad	1.85	ker. dlažba	omietka
112	schody	6.89	PVC	omietka
113	sklad	3.09	ker. dlažba	omietka
114	sklad	3.09	ker. dlažba	omietka
115	vonkajšie schody	7.90	ker. dlažba	omietka
116	zadverie	6.04	ker. dlažba	omietka
117	vonkajšie schody	6.44	ker. dlažba	omietka

ZNAČENIE MATERIÁLOV :

Existujúce murivo z tehlí so zateplením polystyrénom 100mm a omietka

Búracie práce :

PRED ZAĤAJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE INVEŠTOR POVINNÝ POZIADAT
OVS, SPP, TCOM, SSE A OSTATNÉ INŠTITÚCE O VÝTYČENIE VŠETKÝCH PODZEMNÝCH
VEDENÍ.


±0,000 = podlaha I.np



ARCHITEKTÚRA - STARÝ STAV

Investor	Miesto stavby	Zodp. projektant
Obec Babin Babin 50.	Babin č.p. 579/1	Ing. Krížo D.
Stavba	Služby	PpSP
PRÍSTAVBA A KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI BABIN	Dátum	01/2016
Objekt : 01. Materská škôlka	Mierka	1:75
Obchod : Pôdorys I.np	C.výkresu	A-02.

Pôdorys III.np



LEGENDA MIESTNOSTÍ

Ozn	Názov miestnosti	Plocha m ²	Podlaha	Steny Stropy
301	wc	14.94	ker. dlažba	omietka + ker.obklad
302	upratovačka	2.22	ker. dlažba	omietka + maľba
303	denná miestnosť	32.64	PVC	omietka
304	denná miestnosť	41.63	PVC	omietka
305	spalňa	31.25	PVC	omietka
306	schodisko	14.61	PVC	omietka
307	chodba	3.22	ker. dlažba	omietka
308	balón	11.36	ker. dlažba	omietka

Celková plocha : 151,87m²


ZNAČENIE MATERIÁLOV :

Existujúce murivo z tehlí so zateplením polystyrénom 100mm a omietka

Búracie práce :

PRED ZAĤAJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE INVEŠTOR POVINNÝ POZIADAT
OVS, ST, SSE DOLNÝ KLUBÍN O VÝTYČENIE VŠETKÝCH PODZEMNÝCH
VEDENÍ.

±0,000 = podlaha I.np



ARCHITEKTÚRA - STARÝ STAV

Investor	Miesto stavby	Zodp. projektant
Obec Babin Babin 50.	Babin č.p. 579/1	Ing. Krížo D.
Stavba	Služby	PpSP
PRÍSTAVBA A KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI BABIN	Dátum	01/2016
Objekt : 01. Materská škôlka	Mierka	1:75
Obchod : Pôdorys I.np	C.výkresu	A-04.

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

```
/Title  
( )  
/Subject  
(D:20160303131224+01'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20160303131224+01'00')  
/CreationDate  
(lubica)  
/Author  
-mark-
```