

[illegible]

ZNAČENIE MATERIÁLOV :

Estuđijace nurno 2: tihlil so zatopljenu polystyrenu lilitu a onat tihlil

Nóv střešný podlaž s hydroizolací a opevněním stěby

306

[illegible]

21 deti + 1 pedagoġa

40,000 = postkara lura

137

LEGENDA PBS

N1.1-3.1-II.SPB
OZNAČENIE POŽIARNEHO Ú
A STUPEŇ POŽIARNEJ BEZP

POŽIARNODELAČA KONŠTIT.

305

UNIKOVÁ CESTA - OZNAČENÍ

REL-15min.

spálňa	100
31,25 m ²	100
	160

REL-15min.



POŽADOVANÁ POŽIARNA OD

POŽADOVANÁ POŽIARNÁ OD
REI-15min.

PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTR **2ks P6** 41,63 Kč

1ks C52 VNÚTORNÝ NÁSTENNÝ HYDROIZOLANT S POUŽITÍM LADICOU DÍ 2

S PLOCHOU HADICOU DL.2



Investor	Obec Babin		
Miesto stavby	Mš Babin	Parcel. číslo	č.p. 579/1
Projekt	PRÍSTAVBA A KOMPLETNÁ REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI BABIN		
Časť projektu	B1 PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB		
Zodp. projektant	Jakub Kiška	špecialista požiarnej ochrany	
Stupeň	Projekt pre SP	Formát	2 x A4
Dátum	01/2016	Mierka	1:100
Výkres	Pôdorys III.np	Číslo výkresu	PO - 04

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20170405125314+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20170405125314+02'00')
/CreationDate
(lubica)
/Author
-mark-